

ภาพรวมความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย กรมทางหลวงชนบท

ช่วงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 - 16 กรกฎาคม 2557

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557)

พื้นที่ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด

ที่	จังหวัด	จำนวน (สายทาง)	รหัสสายทาง	ผ่านได้ (สายทาง)	ผ่านไม่ได้ (สายทาง)
1	เชียงราย	1	ชร.4049	1	-
2	บึงกาฬ	1	บก.3002	-	1
3	ระนอง	3	รน.5011, 5012, 1007	3	-
	รวม	5		4	1

ข้อมูล ณ วันที่รายงาน

ปัจจุบันได้รับการแก้ไขโดยใช้งบประมาณฉุกเฉินเข้าสู่สภาพเปิดการจราจรเบื้องต้นได้แล้ว จำนวน 4 สายทาง และ 1 สายทาง  
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้

สายทางที่ไม่สามารถเปิดการจราจรได้

จังหวัดบึงกาฬ (จำนวน 1 สายทาง)

1. บก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ้านหนองลาด อ.บึงกาฬ, พรเจริญ จ.บึงกาฬ

สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ที่	ภาค	จำนวน สายทาง	สภาพน้ำท่วม		การสัญจร		การซ่อมแซมเบื้องต้น		ไม่เสียหาย (สายทาง)	สายทางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน  จำนวน
			ลดแล้ว	ยังไม่ลด	ผ่านได้	ผ่านไม่ได้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ซ่อมแซมชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว		
1	เหนือ	1	-	1	1	-	1	-	-	1
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1	1	0	0	1	1	0	0	1
3	ใต้	3	3	0	3	0	0	3	0	3
รวม		5	4	1	4	1	2	3	0	5

สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง 16 กรกฎาคม 2557


ภาคเหนือ

ที่	จังหวัด	จำนวน สายทาง	สภาพน้ำท่วม		การสัญจร		การซ่อมแซมเบื้องต้น		ไม่เสียหาย (สายทาง)	สายทางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน
			ลดแล้ว	ยังไม่ลด	ผ่านได้	ผ่านไม่ได้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ซ่อมแซมชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว		จำนวน
1	เชียงราย	1	-	1	1	-	1	-	-	1
รวม		1	0	1	1	0	1	0	0	1

รายละเอียดงาน/โครงการในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง 16 กรกฎาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

ที่	ชื่อสายทาง	ช่วง กม.	รายละเอียดความเสียหาย	สภาพ น้ำท่วม	การ สัญจร	การซ่อมแซม เบื้องต้น	ภาพประกอบ
1	<p>จังหวัด : เชียงราย</p> <p>สร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บ้านป่าตึง อ.ดอยหลวง, เชียงแสน</p>	13+300 - 13+400	ไม่เสียหาย น้ำท่วมสูง 50 ซม.	ยังไม่ลด	ผ่านได้	รอน้ำลด ติดตั้ง ป้ายเตือน	
รวม		1	โครงการ				

สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง 16 กรกฎาคม 2557

ภาคใต้

ที่	จังหวัด	จำนวน สายทาง	สภาพน้ำท่วม		การสัญจร		การซ่อมแซมเบื้องต้น		ไม่เสียหาย (สายทาง)	สายทางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน
			ลดแล้ว	ยังไม่ลด	ผ่านได้	ผ่านไม่ได้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ซ่อมแซมชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว		จำนวน
1	บึงกาฬ	1	1	-	-	1	1	-	-	1
รวม		1	1	0	0	1	1	0	0	1

รายละเอียดงาน/โครงการในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง 16 กรกฎาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

ที่	ชื่อสายทาง	ช่วง กม.	รายละเอียดความเสียหาย	สภาพ น้ำท่วม	การ สัญจร	การซ่อมแซม เบื้องต้น	ภาพประกอบ
1	<p><u>จังหวัด : บึงกาฬ</u></p> <p>บก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ้านหนองลาด อ.บึงกาฬ, พรเจริญ</p>	22+100 - 22+130	น้ำไหลกัดเซาะคันทางบริเวณ ตลอดเดิมชำรุดเสียหาย	ลคแล้ว	ผ่านไม่ได้	ติดตั้ง ป้ายเตือน	อยู่ระหว่างสำรวจ
รวม		1	โครงการ				

สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง 16 กรกฎาคม 2557

ภาคใต้

ที่	จังหวัด	จำนวน สายทาง	สภาพน้ำท่วม		การสัญจร		การซ่อมแซมเบื้องต้น		ไม่เสียหาย (สายทาง)	สายทางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน  จำนวน
			ลดแล้ว	ยังไม่ลด	ผ่านได้	ผ่านไม่ได้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ซ่อมแซมชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว		
1	ระนอง	3	3	-	3	-	-	3	-	3
รวม		3	3	0	3	0	0	3	0	3

รายละเอียดงาน/โครงการในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง 16 กรกฎาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

ที่	ชื่อสายทาง	ช่วง กม.	รายละเอียดความเสียหาย	สภาพ น้ำท่วม	การ สัญจร	การซ่อมแซม เบื้องต้น	ภาพประกอบ	
<b>จังหวัด : ระนอง</b>								
1	รณ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านวัดควน อ.ละอุ่น	22+100 - 22+130	น้ำไหลกัดเซาะไหล่ทาง ชำรุดเสียหาย	ลดแล้ว	ผ่านได้	ซ่อมแซม เรียบร้อยแล้ว		
2	รณ.5012 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บ้านรังแตน อ.กระบุรี	6+500 - 6+520 17+410 - 17+440	น้ำไหลกัดเซาะไหล่ทาง ชำรุดเสียหาย	ลดแล้ว	ผ่านได้	ซ่อมแซม เรียบร้อยแล้ว		
3	รณ.5011 แยกทางหลวงหมายเลข 1007 - บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น	11+110 - 11+140	ดิน Slide ปิดทับเส้นทาง	ลดแล้ว	ผ่านได้	ซ่อมแซม เรียบร้อยแล้ว		
รวม		3	โครงการ					